


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1346/21-9-24003	2024. 11. 1	低瓦斯矿井	
2	GX-B1370/21-9-24024	2024. 11. 2	<p>存在问题： 安全监控设备台账中一氧化碳、氧气、馈电传感器型号错误。</p> <p>建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。</p> <p>除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	
3	GX-B1340/23-9-24066	2024. 11. 4	南风井2#在用主要通风机系统合格。	
4	GX-B1340/23-9-24067	2024. 11. 4	南风井1#在用主要通风机系统合格。	

5	GX-B1340/23-9-24060	2024. 11. 4	1#在用主要通风机系统合格。	
6	GX-B1340/23-9-24061	2024. 11. 4	2#在用主要通风机系统合格。	
7	GX-B1340/23-9-24062	2024. 11. 4	西风井1#主要通风机系统合格。	

8	GX-B1340/23-9-24063	2024. 11. 4	西风井2#主要通风机系统合格。	
---	---------------------	-------------	-----------------	---